

## Wykaz drzew zakwalifikowanych do wycinki na terenie RDW w Siemiatyczach w 2019r. (XI)

Lp.	lokalizacja		orientacyjna	obwód drzewa	ilość	gatunek	uwagi	dl. pnia	masa	UM/UG
	km	strona	średnica drzewa [cm]	[cm]	[szt.]	drzewa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dr nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa</b>										
<b>UM Hajnówka Decyzja GKM.6131.143.2018 z dnia 15.03.2019r.</b>										
1	24+600	L	51,91	163	1	jesion	usycha, pochylone	2	0,42	UM Hajnówka
2	24+640	P	42,99	135	1	jesion	usycha, próchnieje	1	0,15	UM Hajnówka
3	24+733	P	18,15	57	1	jesion	usycha, próchnieje	1	0,03	UM Hajnówka
4	24+895	P	21,97	69	1	lipa	usycha, próchnieje	1	0,04	UM Hajnówka
5	25+307	L	78,66	247	1	jesion	liczny posusz, jemiota	5	2,43	UM Hajnówka
6	26+609	L	40,13	126	1	lipa	próchnieje	1	0,13	UM Hajnówka
7	26+687	P	29,94	94	1	lipa	próchnieje, ułamany konar	2	0,14	UM Hajnówka
8	26+754	P	30,89	97	1	lipa	usycha, próchnieje	1	0,07	UM Hajnówka
9	26+806	P	48,09	151	1	lipa	próchnieje	2	0,36	UM Hajnówka
10	26+819	P	41,08	129	1	lipa	próchnieje	2	0,26	UM Hajnówka
11	27+670	P	22,93	72	1	lipa	utrudnia widoczność przejścia dla pieszych	2	0,08	UM Hajnówka
12	27+677	P	28,98	91	1	lipa	utrudnia widoczność przejścia dla pieszych	2	0,13	UM Hajnówka
13	27+677	L	37,90	119	1	lipa	utrudnia widoczność przejścia dla pieszych, próchnieje	2	0,23	UM Hajnówka
14	27+687	L	34,08	107	1	lipa	utrudnia widoczność przejścia dla pieszych, próchnieje, w skrajni jezdni	2	0,18	UM Hajnówka
15	27+702	L	41,08	129	1	lipa	utrudnia widoczność przejścia dla pieszych, próchnieje, w skrajni jezdni	2	0,26	UM Hajnówka
				<b>razem</b>	<b>15</b>				<b>4,92</b>	
<b>Dr nr 685 Zabłudów-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele</b>										
<b>UM Hajnówka Decyzja GKM.6131.143.2018 z dnia 15.03.2019r.</b>										
1	44+008	P	70,06	220	1	olcha	wiatrolam, ułamany konar	6	2,31	UM Hajnówka
2	43+185	P	25,16	79	1	lipa	kolizja z planowaną rewitalizacją skweru	4	0,20	UM Hajnówka
3	43+185	P	23,89	75	1	lipa	kolizja z planowaną rewitalizacją skweru	5	0,22	UM Hajnówka
4	43+185	P	48,09	151	1	lipa	kolizja z planowaną rewitalizacją skweru	6	1,09	UM Hajnówka
5	43+185	P	28,03	88	1	lipa	kolizja z planowaną rewitalizacją skweru	5	0,31	UM Hajnówka
6	42+794	P	26,11	82	1	lipa	powypadkowa, ułamana korona	2	0,11	UM Hajnówka
7	42+565	P	31,85	100	1	lipa	w skrajni jezdni, obdarta przez samoch	3	0,24	UM Hajnówka
				<b>razem</b>	<b>7</b>				<b>4,48</b>	

ogółem **22 szt.****9,40 m<sup>3</sup>**