

Wykaz drzew zakwalifikowanych do wycinki na terenie RDW w Siemiatyczach w 2016r.

| Lp. | lokalizacja | | orientacyjna | obwód drzewa | ilość | gatunek | uwagi | dł. pnia | masa | UM/UG |
|--|-------------|--------|-------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------|----------|--------------|----------------|
| | km | strona | średnica drzewa [cm] | [cm] | [szt.] | drzewa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Dr nr 640 Siemiatycze-Adamowo-Granica Państwa | | | | | | | | | | |
| UM Siemiatycze | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+247 | P | 29,30 | 92 | 1 | klon | nachylony | 4 | 0,27 | UM Siemiatycze |
| 2 | 0+250 | P | 20,70 | 65 | 1 | olcha | usycha | 3 | 0,10 | UM Siemiatycze |
| 3 | 0+250 | P | 20,70 | 65 | 1 | olcha | usycha | 3 | 0,10 | UM Siemiatycze |
| 4 | 0+256 | P | 14,33 | 45 | 1 | olcha | Sucha | 2 | 0,03 | UM Siemiatycze |
| 5 | 0+256 | P | 20,70 | 65 | 1 | olcha | Sucha | 2 | 0,07 | UM Siemiatycze |
| 6 | 0+256 | P | 15,92 | 50 | 1 | olcha | Sucha | 2 | 0,04 | UM Siemiatycze |
| 7 | 0+260 | P | 28,66 | 90 | 1 | olcha | usycha | 5 | 0,32 | UM Siemiatycze |
| 8 | 0+293 | P | 28,66 | 90 | 1 | jesion | suchy | 6 | 0,39 | UM Siemiatycze |
| 9 | 0+302 | P | 23,89 | 75 | 1 | olcha | sucha | 6 | 0,27 | UM Siemiatycze |
| 10 | 0+445 | L | 52,55 | 165 | 1 | olcha | Usycha | 8 | 1,73 | UM Siemiatycze |
| 11 | 0+692 | P | 63,69 | 200 | 1 | sosna | Sucha | 6 | 1,91 | UM Siemiatycze |
| 12 | 0+727 | L | 44,59 | 140 | 1 | sosna | Sucha | 4 | 0,62 | UM Siemiatycze |
| 13 | 0+994 | L | 54,14 | 170 | 1 | sosna | Sucha | 6 | 1,38 | UM Siemiatycze |
| 14 | 1+362 | L | 54,14 | 170 | 1 | sosna | Sucha | 5 | 1,15 | UM Siemiatycze |
| | | | | | 14 | | | | | |
| UG Siemiatycze | | | | | | | | | | |
| 1 | 2+542 | L | 55,73 | 175 | 1 | sosna | sucha | 7 | 1,71 | UG Siemiatycze |
| 2 | 2+542 | L | 55,73 | 175 | 1 | sosna | Sucha | 7 | 1,71 | UG Siemiatycze |
| 3 | 2+555 | L | 50,96 | 160 | 1 | sosna | Sucha | 4 | 0,82 | UG Siemiatycze |
| 4 | 2+614 | L | 47,77 | 150 | 1 | lipa | | 3 | 0,54 | UG Siemiatycze |
| 5 | 2+634 | P | 30,25 | 95 | 1 | lipa | | 2 | 0,14 | UG Siemiatycze |
| 6 | 2+634 | L | 49,36 | 155 | 1 | lipa | | 4 | 0,77 | UG Siemiatycze |
| 7 | 2+649 | P | 41,40 | 130 | 1 | lipa | | 3 | 0,40 | UG Siemiatycze |
| 8 | 3+475 | L | 55,73 | 175 | 1 | sosna | Usycha | 8 | 1,95 | UG Siemiatycze |
| 9 | 3+683 | L | 49,36 | 155 | 1 | sosna | Sucha | 7 | 1,34 | UG Siemiatycze |
| 10 | 3+684 | L | 38,22 | 120 | 1 | sosna | sucha | 7 | 0,80 | UG Siemiatycze |
| 11 | 4+361 | P | 38,22 | 120 | 1 | sosna | Sucha | 6 | 0,69 | UG Siemiatycze |
| 12 | 4+807 | P | 39,81 | 125 | 1 | sosna | Sucha | 7 | 0,87 | UG Siemiatycze |
| 13 | 4+809 | P | 30,25 | 95 | 1 | sosna | Sucha | 7 | 0,50 | UG Siemiatycze |
| 14 | 4+814 | P | 30,25 | 95 | 1 | sosna | Sucha | 7 | 0,50 | UG Siemiatycze |
| | | | | | 14 | | | | | |
| UG Mielnik | | | | | | | | | | |
| 1 | 6+420 | L | 27,07 | 85 | 1 | sosna | Sucha | 6 | 0,35 | UG Mielnik |
| 2 | 7+020 | L | 30,25 | 95 | 1 | sosna | Nachylona na jezdnię | 6 | 0,43 | UG Mielnik |
| 3 | 14+915 | P | 35,03 | 110 | 1 | dąb | Suchy | 6 | 0,58 | UG Mielnik |
| 4 | 17+559 | L | 36,62 | 115 | 1 | sosna | Sucha | 7 | 0,74 | UG Mielnik |
| 5 | 18+244 | L | 19,11 | 60 | 1 | osika | | 3 | 0,09 | UG Mielnik |
| 6 | 20+640 | L | 31,85 | 100 | 1 | sosna | Sucha | 6 | 0,48 | UG Mielnik |
| 7 | 21+813 | P | 35,03 | 110 | 1 | sosna | Sucha | 7 | 0,67 | UG Mielnik |
| 8 | 22+120 | L | 35,03 | 110 | 1 | osika | Uszkodzona | 6 | 0,58 | UG Mielnik |
| 9 | 22+493 | L | 44,59 | 140 | 1 | osika | Sucha | 7 | 1,09 | UG Mielnik |
| 10 | 22+667 | P | 42,99 | 135 | 1 | sosna | Sucha | 8 | 1,16 | UG Mielnik |
| 11 | 24+105 | P | 62,10 | 195 | 1 | sosna | Uszkodzona | 10 | 3,03 | UG Mielnik |
| 12 | 24+805 | P | 39,81 | 125 | 1 | osika | Usycha | 8 | 1,00 | UG Mielnik |
| 13 | 25+177 | P | 57,32 | 180 | 1 | osika | Usycha | 8 | 2,06 | UG Mielnik |
| | | | | | 13 | | | | | |
| | | | | razem | 41 | | | | 33,38 | |
| Dr nr 681 Brańsk-Ciechanowiec | | | | | | | | | | |

| UG Rudka | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|-------|-----|-------|---------|----------------------|----|-------|-----------------|
| 1 | 41+540 | L | 30,25 | 95 | 1 | wierzba | sucha | 3 | 0,22 | UG Rudka |
| 2 | 41+550 | L | 50,96 | 160 | 1 | olszyna | sucha | 10 | 2,04 | UG Rudka |
| 3 | 43+310 | P | 30,25 | 95 | 1 | olcha | pochylona na jezdnię | 6 | 0,43 | UG Rudka |
| 4 | 43+930 | P | 60,51 | 190 | 1 | klon | pochylony na jezdnię | 9 | 2,59 | UG Rudka |
| 5 | 46+950 | L | 50,96 | 160 | 1 | dąb | suchy | 7 | 1,43 | UG Rudka |
| 6 | 47+960 | L | 30,25 | 95 | 1 | olszyna | sucha | 6 | 0,43 | UG Rudka |
| 7 | 47+990 | L | 30,25 | 95 | 1 | olszyna | sucha | 5 | 0,36 | UG Rudka |
| 8 | 48+030 | L | 30,25 | 95 | 1 | olszyna | sucha | 5 | 0,36 | UG Rudka |
| 9 | 49+080 | P | 50,96 | 160 | 1 | osika | sucha | 9 | 1,83 | UG Rudka |
| | | | | | 9 | | | | | |
| UM Ciechanowiec | | | | | | | | | | |
| 1 | 54+410 | P | 15,92 | 50 | 1 | olszyna | sucha | 7 | 0,14 | UM Ciechanowiec |
| 2 | 59+350 | P | 15,92 | 50 | 1 | olszyna | sucha | 6 | 0,12 | UM Ciechanowiec |
| 3 | 59+610 | P | 15,92 | 50 | 1 | lipa | sucha | 5 | 0,10 | UM Ciechanowiec |
| 4 | 60+440 | P | 15,92 | 50 | 1 | kasztan | suchy | 4 | 0,08 | UM Ciechanowiec |
| 5 | 60+870 | P | 9,55 | 30 | 1 | lipa | spróchniała | 4 | 0,03 | UM Ciechanowiec |
| 6 | 60+940 | P | 6,37 | 20 | 1 | lipa | spróchniała | 3 | 0,01 | UM Ciechanowiec |
| 7 | 61+030 | P | 6,37 | 20 | 1 | lipa | uszkodzona | 3 | 0,01 | UM Ciechanowiec |
| 8 | 61+100 | P | 12,74 | 40 | 1 | klon | spróchniały | 5 | 0,06 | UM Ciechanowiec |
| 9 | 61+940 | L | 9,55 | 30 | 1 | lipa | sucha | 3 | 0,02 | UM Ciechanowiec |
| 10 | 61+943 | L | 9,55 | 30 | 1 | lipa | uszkodzona | 3 | 0,02 | UM Ciechanowiec |
| 11 | 62+047 | L | 12,74 | 40 | 1 | lipa | pęknięta | 4 | 0,05 | UM Ciechanowiec |
| 12 | 62+070 | L | 6,37 | 20 | 1 | lipa | sucha | 2 | 0,01 | UM Ciechanowiec |
| 13 | 62+190 | L | 12,74 | 40 | 1 | klon | | 4 | 0,05 | UM Ciechanowiec |
| 14 | 62+221 | L | 9,55 | 30 | 1 | klon | pęknięty | 3 | 0,02 | UM Ciechanowiec |
| 15 | 62+230 | L | 9,55 | 30 | 1 | lipa | pęknięta | 4 | 0,03 | UM Ciechanowiec |
| 16 | 62+252 | L | 6,37 | 20 | 1 | klon | spróchniały | 3 | 0,01 | UM Ciechanowiec |
| | | | | | 16 | | | | | |
| | | | | | razem | 25 | | | 10,45 | |
| Dr nr 685 Nowosady-Hajnówka-Kleszczele | | | | | | | | | | |
| UG Hajnówka | | | | | | | | | | |
| 1 | 37+634 | P | 15,92 | 50 | 1 | jesion | uschnięty | 1 | 0,02 | U6 Hajnówka |
| 2 | 39+150 | P | 20,06 | 63 | 1 | jesion | uschnięty | 1 | 0,03 | UG Hajnówka |
| | | | | | 2 | | | | | |
| UM Hajnówka | | | | | | | | | | |
| 1 | 41+387 | P | 43,63 | 137 | 1 | jesion | usycha | 2 | 0,30 | UM Hajnówka |
| 2 | 41+657 | L | 46,82 | 147 | 1 | akacja | usycha | 4 | 0,69 | UM Hajnówka |
| 3 | 41+657 | L | 36,31 | 114 | 1 | akacja | usycha | 4 | 0,41 | UM Hajnówka |
| 4 | 42+498 | P | 40,45 | 127 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,26 | UM Hajnówka |
| 5 | 42+505 | P | 51,91 | 163 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,42 | UM Hajnówka |
| 6 | 42+620 | L | 38,22 | 120 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,23 | UM Hajnówka |
| 7 | 42+645 | P | 20,06 | 63 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,06 | UM Hajnówka |
| 8 | 42+651 | P | 33,76 | 106 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 3 | 0,27 | UM Hajnówka |
| 9 | 42+685 | L | 34,71 | 109 | 1 | lipa | utr.wid. na skrzyż. | 2 | 0,19 | UM Hajnówka |
| 10 | 42+692 | L | 35,35 | 111 | 1 | lipa | utr.wid. na skrzyż. | 2 | 0,20 | UM Hajnówka |
| 11 | 42+777 | L | 44,27 | 139 | 1 | lipa | utr.wid. na skrzyż. | 2 | 0,31 | UM Hajnówka |
| 12 | 42+789 | P | 31,21 | 98 | 1 | lipa | pochylona, usycha | 2 | 0,15 | UM Hajnówka |
| 13 | 43+031 | L | 44,59 | 140 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,31 | UM Hajnówka |
| 14 | 43+047 | P | 28,66 | 90 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,13 | UM Hajnówka |
| 15 | 43+061 | P | 34,08 | 107 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,18 | UM Hajnówka |
| 16 | 43+064 | P | 26,11 | 82 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,11 | UM Hajnówka |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|-------|--------------|-----------|-------------|----------------------|---|--------------|-------------|
| 17 | 43+127 | P | 34,08 | 107 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,18 | UM Hajnówka |
| 18 | 43+156 | P | 42,36 | 133 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,28 | UM Hajnówka |
| 19 | 43+296 | L | 57,32 | 180 | 1 | lipa | poch. na bud. | 3 | 0,77 | UM Hajnówka |
| 20 | 43+363 | L | 57,32 | 180 | 1 | lipa | | 5 | 1,29 | UM Hajnówka |
| 21 | 43+379 | P | 33,44 | 105 | 1 | lipa | usycha | 3 | 0,26 | UM Hajnówka |
| 22 | 43+390 | P | 37,58 | 118 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,22 | UM Hajnówka |
| 23 | 43+399 | P | 31,85 | 100 | 1 | lipa | usycha | 2 | 0,16 | UM Hajnówka |
| 24 | 43+404 | P | 46,82 | 147 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,34 | UM Hajnówka |
| 25 | 43+414 | P | 45,22 | 142 | 1 | lipa | plan. inwest-parking | 2 | 0,32 | UM Hajnówka |
| 26 | 43+424 | P | 41,40 | 130 | 1 | lipa | plan. inwest-parking | 3 | 0,40 | UM Hajnówka |
| 27 | 43+435 | P | 45,54 | 143 | 1 | lipa | plan. inwest-parking | 3 | 0,49 | UM Hajnówka |
| 28 | 43+443 | L | 41,72 | 131 | 1 | lipa | usycha, spróchniała | 5 | 0,68 | UM Hajnówka |
| 29 | 43+449 | P | 31,85 | 100 | 1 | lipa | usycha, spróchniała | 2 | 0,16 | UM Hajnówka |
| 30 | 43+453 | L | 47,77 | 150 | 1 | lipa | usycha, spróchniała | 3 | 0,54 | UM Hajnówka |
| 31 | 43+481 | P | 26,11 | 82 | 1 | lipa | usycha, spróchniała | 2 | 0,11 | UM Hajnówka |
| 32 | 43+504 | P | 55,73 | 175 | 1 | klonojesion | Usycha | 2 | 0,49 | UM Hajnówka |
| 33 | 43+520 | L | 32,48 | 102 | 1 | lipa | usycha, spróchniała | 2 | 0,17 | UM Hajnówka |
| 34 | 43+812 | L | 41,40 | 130 | 1 | lipa | zagr.budynku | 3 | 0,40 | UM Hajnówka |
| | | | | | 34 | | | | | |
| | | | | razem | 36 | | | | 11,53 | |

Dr nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa

UG Hajnówka

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|-------|-----|---|--------|-----------------------|-----|------|-------------|
| 1 | 20+507 | P | 14,65 | 46 | 1 | Jesion | utr. wid.na skrzyż. | 2 | 0,03 | UG Hajnówka |
| 2 | 20+540 | P | 27,07 | 85 | 1 | Jesion | utr. wid.na skrzyż. | 3 | 0,17 | UG Hajnówka |
| | | | | | 2 | | | | | |
| 1 | 23+511 | P | 52,55 | 165 | 1 | Jesion | próchnieje, usycha | 4 | 0,87 | UM Hajnówka |
| 2 | 23+660 | P | 46,18 | 145 | 1 | Jesion | próchnieje, usycha | 3 | 0,50 | UM Hajnówka |
| 3 | 23+718 | P | 74,84 | 235 | 1 | Jesion | próchnieje, usycha | 3 | 1,32 | UM Hajnówka |
| 4 | 24+091 | L | 47,13 | 148 | 1 | Jesion | próchnieje, usycha | 3 | 0,52 | UM Hajnówka |
| 5 | 24+112 | P | 49,68 | 156 | 1 | Jesion | próchnieje, usycha | 3 | 0,58 | UM Hajnówka |
| 6 | 24+336 | P | 60,51 | 190 | 1 | Jesion | próchnieje, usycha | 3 | 0,86 | UM Hajnówka |
| 7 | 24+443 | L | 43,95 | 138 | 1 | Jesion | usycha | 5 | 0,76 | UM Hajnówka |
| 8 | 24+463 | L | 46,82 | 147 | 1 | Jesion | usycha | 4 | 0,69 | UM Hajnówka |
| 9 | 24+491 | L | 23,89 | 75 | 1 | Jesion | usycha | 1 | 0,04 | UM Hajnówka |
| 10 | 24+590 | L | 56,69 | 178 | 1 | lipa | usycha | 2 | 0,50 | UM Hajnówka |
| 11 | 25+270 | P | 41,40 | 130 | 1 | lipa | próchnieje, usycha | 1 | 0,13 | UM Hajnówka |
| 12 | 25+349 | P | 49,36 | 155 | 1 | lipa | pochylona | 2 | 0,38 | UM Hajnówka |
| 13 | 25+797 | L | 39,49 | 124 | 1 | olcha | Uschnięta | 5 | 0,61 | UM Hajnówka |
| 14 | 25+798 | L | 38,22 | 120 | 1 | olcha | Uschnięta | 5 | 0,57 | UM Hajnówka |
| 15 | 25+799 | L | 35,03 | 110 | 1 | olcha | Uschnięta | 5 | 0,48 | UM Hajnówka |
| 16 | 25+801 | L | 33,44 | 105 | 1 | olcha | Uschnięta | 5 | 0,44 | UM Hajnówka |
| 17 | 25+802 | L | 47,77 | 150 | 1 | olcha | Uschnięta | 7 | 1,25 | UM Hajnówka |
| 18 | 25+812 | L | 35,03 | 110 | 1 | olcha | Uschnięta | 5 | 0,48 | UM Hajnówka |
| 19 | 25+812 | L | 31,85 | 100 | 1 | olcha | Uschnięta | 5 | 0,40 | UM Hajnówka |
| 20 | 25+814 | L | 39,81 | 125 | 1 | olcha | Uschnięta | 5 | 0,62 | UM Hajnówka |
| 21 | 26+063 | L | 34,08 | 107 | 1 | lipa | próchnieje, usycha | 1,5 | 0,14 | UM Hajnówka |
| 22 | 26+094 | L | 43,31 | 136 | 1 | lipa | próchnieje, usycha | 2 | 0,29 | UM Hajnówka |
| 23 | 26+104 | L | 46,18 | 145 | 1 | lipa | próchnieje, usycha | 1 | 0,17 | UM Hajnówka |
| 24 | 26+279 | L | 35,35 | 111 | 1 | lipa | utrudnia widoczność | 2 | 0,20 | UM Hajnówka |
| 25 | 26+282 | L | 18,15 | 57 | 1 | akacja | zagr.dla bud. szkoły | 2 | 0,05 | UM Hajnówka |
| 26 | 26+291 | L | 42,99 | 135 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,29 | UM Hajnówka |
| 27 | 26+328 | L | 26,43 | 83 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 3 | 0,16 | UM Hajnówka |
| 28 | 26+334 | L | 31,85 | 100 | 1 | akacja | zagr. dla bud. szkoły | 3 | 0,24 | UM Hajnówka |
| 29 | 26+334 | L | 38,22 | 120 | 1 | akacja | zagr. dla bud. szkoły | 3 | 0,34 | UM Hajnówka |
| 30 | 26+344 | L | 59,55 | 187 | 1 | brzoza | zagr. dla bud. szkoły | 3 | 0,84 | UM Hajnówka |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------|-------|----|--------|------------------------|---|-------|-----------------|
| 31 | 26+361 | L | 63,69 | 200 | 1 | brzoza | zagr. dla bud. szkoły | 4 | 1,27 | UM Hajnówka |
| 32 | 26+364 | L | 24,52 | 77 | 1 | lipa | usycha, próchnieje | 2 | 0,09 | UM Hajnówka |
| 33 | 26+373 | L | 32,48 | 102 | 1 | akacja | zagr. dla bud. szkoły | 4 | 0,33 | UM Hajnówka |
| 34 | 26+535 | P | 57,32 | 180 | 1 | lipa | spróchniała | 5 | 1,29 | UM Hajnówka |
| 35 | 26+540 | P | 43,95 | 138 | 1 | lipa | spróchniała | 2 | 0,30 | UM Hajnówka |
| 36 | 26+560 | P | 35,03 | 110 | 1 | lipa | kolid. z proj. zjazdem | 2 | 0,19 | UM Hajnówka |
| 37 | 27+091 | P | 41,40 | 130 | 1 | lipa | utrudnia widoczność | 2 | 0,27 | UM Hajnówka |
| 38 | 27+105 | P | 37,26 | 117 | 1 | lipa | utrudnia widoczność | 2 | 0,22 | UM Hajnówka |
| 39 | 27+115 | P | 50,96 | 160 | 1 | lipa | utrudnia widoczność | 2 | 0,41 | UM Hajnówka |
| 40 | 27+125 | P | 46,18 | 145 | 1 | lipa | utrudnia widoczność | 2 | 0,33 | UM Hajnówka |
| 41 | 27+135 | P | 71,97 | 226 | 1 | lipa | utrudnia widoczność | 2 | 0,81 | UM Hajnówka |
| 42 | 27+146 | P | 46,18 | 145 | 1 | lipa | utrudnia widoczność | 2 | 0,33 | UM Hajnówka |
| 43 | 27+152 | L | 34,39 | 108 | 1 | lipa | utrudnia widoczność | 2 | 0,19 | UM Hajnówka |
| 44 | 27+251 | L | 38,22 | 120 | 1 | lipa | utrudnia widoczność | 2 | 0,23 | UM Hajnówka |
| 45 | 27+528 | L | 35,99 | 113 | 1 | lipa | utrudnia widoczność | 2 | 0,20 | UM Hajnówka |
| 46 | 27+575 | P | 45,86 | 144 | 1 | lipa | utrudnia widoczność | 2 | 0,33 | UM Hajnówka |
| | | | | | 46 | | | | | |
| UG Białowieża | | | | | | | | | | |
| 1 | 44+795 | P | 71,66 | 225 | 1 | Jesion | uschnięty | 3 | 1,21 | UG Białowieża |
| 2 | 44+802 | L | 46,18 | 145 | 1 | Jesion | usycha | 3 | 0,50 | UG Białowieża |
| 3 | 45+520 | P | 63,69 | 200 | 1 | Jesion | uschnięty | 6 | 1,91 | UG Białowieża |
| | | | | | 3 | | | | | |
| | | | | razem | 51 | | | | 25,33 | |
| Dr nr 690 Czyżew-Ciechanowiec-Siemiątcze | | | | | | | | | | |
| UM Ciechanowiec | | | | | | | | | | |
| 1 | 20+430 | P | 9,55 | 30 | 1 | lipa | sucha | 3 | 0,02 | UM Ciechanowiec |
| 2 | 20+554 | P | 12,74 | 40 | 1 | lipa | | 4 | 0,05 | UM Ciechanowiec |
| 3 | 20+575 | P | 6,37 | 20 | 1 | lipa | pochylone | 3 | 0,01 | UM Ciechanowiec |
| 4 | 20+590 | P | 9,55 | 30 | 1 | lipa | uszkodzona | 3 | 0,02 | UM Ciechanowiec |
| 5 | 20+640 | P | 9,55 | 30 | 1 | lipa | | 3 | 0,02 | UM Ciechanowiec |
| 6 | 20+670 | L | 9,55 | 30 | 1 | klon | | 4 | 0,03 | UM Ciechanowiec |
| 7 | 20+680 | L | 12,74 | 40 | 1 | klon | | 4 | 0,05 | UM Ciechanowiec |
| 8 | 20+740 | L | 12,74 | 40 | 1 | lipa | | 3 | 0,04 | UM Ciechanowiec |
| 9 | 20+790 | L | 9,55 | 30 | 1 | lipa | uszkodzona | 3 | 0,02 | UM Ciechanowiec |
| 10 | 20+840 | L | 9,55 | 30 | 1 | klon | linia energetyczna | 4 | 0,03 | UM Ciechanowiec |
| 11 | 20+957 | L | 12,74 | 40 | 1 | lipa | spróchniała | 5 | 0,06 | UM Ciechanowiec |
| 12 | 20+967 | L | 12,74 | 40 | 1 | lipa | spróchniała | 5 | 0,06 | UM Ciechanowiec |
| 13 | 26+150 | L | 19,11 | 60 | 1 | lipa | sucha | 6 | 0,17 | UM Ciechanowiec |
| | | | | | 13 | | | | | |
| UG Perlejewo | | | | | | | | | | |
| 1 | 36+760 | L | 50,96 | 160 | 1 | wiąz | suchy | 4 | 0,82 | UG Perlejewo |
| | | | | | 1 | | | | | |
| UG Grodzisk | | | | | | | | | | |
| 1 | 39+740 | L | 39,81 | 125 | 1 | wiąz | suchy | 4 | 0,50 | UG Grodzisk |
| | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | razem | 15 | | | | 1,90 | |
| Dr nr 693 Kleszczele-Siemiątcze | | | | | | | | | | |
| UM Kleszczele | | | | | | | | | | |
| 1 | 2+157 | L | 50,96 | 160 | 1 | wiąz | suchy | 3 | 0,61 | UM Kleszczele |
| 2 | 5+857 | L | 70,06 | 220 | 1 | lipa | uszkodzona | 4 | 1,54 | UM Kleszczele |
| 3 | 6+256 | P | 82,80 | 260 | 1 | jesion | usycha | 5 | 2,69 | UM Kleszczele |
| 4 | 6+851 | P | 60,51 | 190 | 1 | lipa | uszkodzona | 6 | 1,72 | UM Kleszczele |
| 5 | 7+392 | P | 57,32 | 180 | 1 | jesion | usycha | 6 | 1,55 | UM Kleszczele |
| 6 | 7+412 | P | 54,14 | 170 | 1 | brzoza | usycha | 6 | 1,38 | UM Kleszczele |
| 7 | 7+432 | P | 41,40 | 130 | 1 | brzoza | sucha | 6 | 0,81 | UM Kleszczele |
| 8 | 7+737 | L | 46,18 | 145 | 1 | brzoza | uszkodzona | 6 | 1,00 | UM Kleszczele |
| 9 | 7+451 | P | 33,44 | 105 | 1 | brzoza | nachylona na jezdnię | 4 | 0,35 | UM Kleszczele |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------|-----|--------------|-----------|----------------------|---|--------------|-----------------|--|
| | | | | | 9 | | | | | | |
| UG Milejczyce | | | | | | | | | | | |
| 1 | 9+207 | P | 54,14 | 170 | 1 | brzoza | sucha | 7 | 1,61 | UG Milejczyce | |
| 2 | 9+220 | P | 55,73 | 175 | 1 | brzoza | uszkodzona | 6 | 1,46 | UG Milejczyce | |
| 3 | 10+283 | P | 50,96 | 160 | 1 | olcha | sucha | 8 | 1,63 | UG Milejczyce | |
| 4 | 40+893 | L | 0,00 | 0 | 0 | sosna | sucha | 0 | 0,00 | UG Milejczyce | |
| 5 | 16+919 | L | 31,85 | 100 | 1 | sosna | sucha | 8 | 0,64 | UG Milejczyce | |
| | | | | | 4 | | | | | | |
| UG Nurzec Stacja | | | | | | | | | | | |
| 1 | 23+561 | L | 60,51 | 190 | 1 | lipa | Sucha | 5 | 1,44 | UG Nurzec St | |
| 2 | 23+816 | P | 55,73 | 175 | 1 | brzoza | Uszkodz./wiatrołom | 1 | 0,24 | UG Nurzec St | |
| 3 | 24+867 | P | 54,14 | 170 | 1 | brzoza | Uszkodzona | 5 | 1,15 | UG Nurzec St | |
| 4 | 25+298 | L | 46,18 | 145 | 1 | brzoza | Uszkodzona | 7 | 1,17 | UG Nurzec St | |
| 5 | 25+433 | P | 76,43 | 240 | 1 | brzoza | Uszkodzona | 8 | 3,67 | UG Nurzec St | |
| | | | | | 5 | | | | | | |
| UG Siemiatycze | | | | | | | | | | | |
| 1 | 27+842 | P | 63,69 | 200 | 1 | lipa | Uszkodzona | 4 | 1,27 | UG Siemiatycze | |
| 2 | 28+892 | L | 47,77 | 150 | 1 | lipa | Nachylona na jezdnię | 5 | 0,90 | UG Siemiatycze | |
| 3 | 29+184 | P | 79,62 | 250 | 1 | lipa | Uszkodzona | 4 | 1,99 | UG Siemiatycze | |
| 4 | 29+842 | P | 49,36 | 155 | 1 | osika | Uszkodzona | 6 | 1,15 | UG Siemiatycze | |
| 5 | 30+025 | P | 58,92 | 185 | 1 | brzoza | Uszkodzona | 6 | 1,63 | UG Siemiatycze | |
| 6 | 30+031 | P | 63,69 | 200 | 1 | brzoza | Uszkodzona | 7 | 2,23 | UG Siemiatycze | |
| 7 | 30+687 | L | 52,55 | 165 | 1 | sosna | Usycha | 7 | 1,52 | UG Siemiatycze | |
| 8 | 30+687 | L | 52,55 | 165 | 1 | sosna | Usycha | 7 | 1,52 | UG Siemiatycze | |
| 9 | 30+694 | L | 31,85 | 100 | 1 | brzoza | Sucha | 4 | 0,32 | UG Siemiatycze | |
| 10 | 30+695 | L | 25,48 | 80 | 1 | jesion | Suchy | 4 | 0,20 | UG Siemiatycze | |
| 11 | 30+697 | L | 28,66 | 90 | 1 | brzoza | Usycha | 6 | 0,39 | UG Siemiatycze | |
| | | | | | 11 | | | | | | |
| UM Siemiatycze | | | | | | | | | | | |
| 1 | 33+883 | L | 85,99 | 270 | 1 | jesion | spróchniały | 5 | 2,90 | UM Siemiatycze | |
| 2 | 35+350 | L | 31,85 | 100 | 1 | klon | usycha | 2 | 0,16 | UM Siemiatycze | |
| 3 | 36+834 | P | 33,44 | 105 | 1 | lipa | sucha | 3 | 0,26 | UM Siemiatycze | |
| | | | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | razem | 32 | | | 41,10 | | |
| Dr nr 694 gr. województwa-Ciechanowiec | | | | | | | | | | | |
| UM Ciechanowiec | | | | | | | | | | | |
| 1 | 58+380 | L | 31,85 | 100 | 1 | topola | | 8 | 0,64 | UM Ciechanowiec | |
| 2 | 58+391 | L | 9,55 | 30 | 1 | topola | | 8 | 0,06 | UM Ciechanowiec | |
| 3 | 58+416 | L | 31,85 | 100 | 1 | topola | | 8 | 0,64 | UM Ciechanowiec | |
| 4 | 58+463 | L | 15,92 | 50 | 1 | topola | | 8 | 0,16 | UM Ciechanowiec | |
| 5 | 58+481 | L | 9,55 | 30 | 1 | topola | | 8 | 0,06 | UM Ciechanowiec | |
| 6 | 58+493 | L | 12,74 | 40 | 1 | topola | | 8 | 0,10 | UM Ciechanowiec | |
| 7 | 58+500 | L | 6,37 | 20 | 1 | topola | | 8 | 0,03 | UM Ciechanowiec | |
| 8 | 58+512 | L | 15,92 | 50 | 1 | topola | | 8 | 0,16 | UM Ciechanowiec | |
| 9 | 58+520 | L | 12,74 | 40 | 1 | topola | | 8 | 0,10 | UM Ciechanowiec | |
| 10 | 58+546 | L | 12,74 | 40 | 1 | topola | | 8 | 0,10 | UM Ciechanowiec | |
| 11 | 58+563 | L | 9,55 | 30 | 1 | topola | | 8 | 0,06 | UM Ciechanowiec | |
| 12 | 58+575 | L | 12,74 | 40 | 1 | topola | | 8 | 0,10 | UM Ciechanowiec | |
| 13 | 58+590 | L | 4,78 | 15 | 1 | topola | | 8 | 0,01 | UM Ciechanowiec | |
| 14 | 58+610 | L | 25,48 | 80 | 1 | topola | | 8 | 0,41 | UM Ciechanowiec | |
| 15 | 58+634 | L | 19,11 | 60 | 1 | topola | | 8 | 0,23 | UM Ciechanowiec | |
| | | | | | 15 | | | | | | |
| | | | | | razem | 15 | | | 2,86 | | |

ogółem 215 szt.

126,55 m³